

# XPOS

## Curah Hujan Tinggi Beberapa Titik Ruas Jalan Bayah - Cikotok Longsor

Uce Saepudin - [LEBAK.XPOS.CO.ID](http://LEBAK.XPOS.CO.ID)

Sep 24, 2022 - 15:20



Lebak - Akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi Jum'at (23/09/22) sekira pukul 12:30 hingga 16:00 WIB, diduga telah mengakibatkan terjadi longsor di dua titik ruas jalan Bayah - Cikotok Km.07, tepatnya di

Kampung Bantar Gadung Desa Suwakan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Selain telah mengakibatkan longsor sehingga material tanah menutupi jalan, hujan deras yang disertai angin tersebut juga mengakibatkan satu tiang listrik roboh.

Kasi Jembatan dan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Kabupaten Lebak H. Firman mengatakan, bahwa ia sudah memerintahkan petugas untuk menginventarisir titik-titik terjadinya longsor.

"Iya tadi Tim Penilik lagi diatas, inventarisir titik-titik longsor," terang H. Firman.

Dari pantauan awak media, terlihat petugas dari Dinas PUPR Provinsi dan PLN tengah melakukan pemantauan dan pengambilan dokumentasi. Di lokasi pun tampak hadir anggota Koramil 0315/Bayah Serma Imam yang turut membantu mengatur arus lalu-lintas yang terganggu akibat longSORan tanah yang menutupi sebagian jalan raya. \*\*\*(PRT)